

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

CHARBONNEL LAQUE TRANSPARENTE / TRANSPARENT BASE LAKE

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT	CHARBONNEL LAQUE TRANSPARENTE / TRANSPARENT BASE LAKE
DISTRIBUTEUR	ColArt International SA 5 Rue Rene Panhard Z.I .Nord 72021 Le Mans Cedex 2 +33 2 43 83 83 00 Lefranc-Bourgeois@colart.fr
UTILISATION	Le Dessin Graphique/L'oeuvre Illustrative

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Non considéré comme dangereux pour la santé ou l'environnement selon la législation en vigueur.

3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

COMMENTAIRES SUR LA COMPOSITION

Aucun ingrédient classifié comme dangereux

4 PREMIERS SECOURS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consulter un médecin si les troubles persistent.

INHALATION

Sans objet.

INGESTION

Rincer immédiatement la bouche et donner de l'air frais. Boire beaucoup d'eau. NE PAS FAIRE VOMIR ! Consulter un médecin.

CONTACT AVEC LA PEAU

Enlever les vêtements contaminés. Il est important d'enlever immédiatement la substance de la peau. Laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon. Sécher la peau avec une serviette papier ou similaire.

CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer abondamment et immédiatement à l'eau pendant 15 minutes au maximum. Enlever les lentilles de contact et bien écarquiller l'oeil.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

MOYENS D'EXTINCTION

Un incendie peut être éteint avec : Mousse, dioxyde de carbone ou poudre sèche.

RISQUES D'INCENDIE/D'EXPLOSION RARES

Peut enflammer d'autres matières combustibles.

RISQUES PARTICULIERS

Un feu créé : Oxydes de : Carbone.

6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

MÉTHODES DE NETTOYAGE

Absorber les déversements avec une matière absorbante non inflammable. Recueillir dans des récipients et bien sceller. Éloigner les récipients et rincer la zone avec de l'eau. Après l'absorption, nettoyer avec une matière épurant l'huile.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Faire très attention de ne pas renverser la matière et éviter du contact avec la peau et les yeux.

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE

Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche et dans un endroit sec et frais. Éloigner de la chaleur, des étincelles et des flammes nues.

8 CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

DESCRIPTION DES INGRÉDIENTS

Il n'y a pas de limite d'exposition pour cet/ces ingrédient(s).

CHARBONNEL LAQUE TRANSPARENTE / TRANSPARENT BASE LAKE

PROTECTION DES MAINS

Porter des gants de protection appropriés en cas de risque de contact avec la peau.

PROTECTION DES YEUX

Sans objet.

AUTRES MESURES DE PROTECTION

Utiliser des crèmes barrières pour éviter le contact avec la peau.

MESURES D'HYGIÈNE

Utiliser une crème mains appropriée pour éviter le dégraissage et la gerçure de la peau. Aucune procédures particulières, mais une bonne hygiène personnelle est conseillée, surtout lors de la manipulation des produits chimiques.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ASPECT	Liquide visqueux		
COULEUR	Incolore à jaune pâle		
ODEUR	Caractéristique		
SOLUBILITÉ	Insoluble dans l'eau		
POINT D'ÉBULLITION (°C)	>300 760 mm Hg	DENSITÉ RELATIVE	0.93 20
POINT D'ÉCLAIR (°C)	>230 CF (Creuset fermé).	TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION (°C)	>300

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ

Stable à température normale et l'emploi recommandé.

CONDITIONS À ÉVITER

Maintenir éloigné de tout matériau combustible. Possibilité de combustion spontanée au séchage. Éviter la chaleur.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX

En cas d'échauffement, des vapeurs/gaz nocifs peuvent se produire.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

CONTACT AVEC LA PEAU

Le produit a un effet dégraissant de la peau. Un contact prolongé peut entraîner des rougeurs et de l'irritation.

MISES EN GARDE SUR LA SANTÉ

Pas de mises en garde spécifiques pour la santé.

12 INFORMATIONS ECOLOGIQUES

ÉCOTOXICITÉ

On ne considère pas que ce produit ait des effets néfastes sur l'environnement.

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les chiffons et similaires mouillés avec des liquides inflammables doivent être jetés dans des seaux ignifuges spéciaux.

MÉTHODES D'ÉLIMINATION

Éliminer les déchets et résidus conformément aux règlements municipaux.

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

NOTES POUR LE TRANSPORT ROUTIER	Non classé.
NOTES POUR LE TRANSPORT PAR RAIL	Non classé.
NOTES POUR LE TRANSPORT MARITIME	Non classé.
NOTES POUR LE TRANSPORT AÉRIEN	Non classé.

15 INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

PHRASES DE RISQUE

NC Non classé.

CHARBONNEL LAQUE TRANSPARENTE / TRANSPARENT BASE LAKE

CONSEILS DE PRUDENCE

NC

Non classé.

DIRECTIVES EUROPÉENNES

Directive sur les substances dangereuses 67/548/CEE. Directive sur les préparations dangereuses 1999/45/CE. Système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses 2001/58/CE.

16 AUTRES INFORMATIONS

DATE

18/11/2010

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Ces informations concernent uniquement la matière spécifique et ne s'appliquent pas si la matière est utilisée en combinaison avec d'autres matières ou dans d'autres procédés. Les informations sont, au mieux de nos connaissances, correctes et exactes à la date indiquée. Toutefois, aucune garanties ou représentations ne sont données quant à l'exactitude, la fiabilité ou la complétude de ces informations. Il est à la responsabilité de l'utilisateur de conclure les informations sont applicables pour une certaine utilisation.